

TRANSJET

MODE D'EMPLOI

Lavage 60°C max

	Température	165 °C
	Temps de pose.....	15 secondes
	Pression.....	moyenne (2-3 bars)
	Démoulage.....	à chaud

Ces valeurs sont données à titre indicatif : effectuer toujours des tests avant de lancer une production.

Vos motifs en TRANSJET sont livrés prêts-à-poser avec le TAPE de protection

- Retirer le polyester transparent (au verso de la face imprimée).
Le motif reste collé sur le TAPE.
- Préchauffer le textile quelques secondes
- Poser le transfert sur le tissu et transférer le motif
- Retirer le TAPE à chaud
- Après la pose, le TRANSJET présente un aspect légèrement brillant.
Pour un aspect plus mat, procéder à une deuxième application de quelques secondes.

USAGES

- Transférable : sur polyester, coton, mélangés.
Ne fonctionne pas sur les textiles difficiles faire réaliser les motifs en TRANSJET spécial Nylon.
- Lavage (attendre 24H après transfert) : 60° maximum (laver à l'envers - ne pas utiliser de javel ou autre agent agressif)
- Ne pas repasser directement (vêtement à l'envers)
- Sèche linge et nettoyage à sec : non recommandé

CONTRÔLER TOUJOURS SUR LA MACHINE

- la température
- la pression
- le temps de pose
- le parallélisme des plateaux

Produit certifié
OEKO-TEX CLASSE 1

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 
CQ 814/1 IFTH

Testé substances nocives.
www.oeko-tex.com/standard100