

monblason

Heat transfer solutions / Since 1906

ECUSSON SILICONE

MODE D'EMPLOI

Lavage 40°C max



Température **160 °C**



Temps de pose..... **20 secondes**



Pression..... **moyenne (2-3 bars)**

Ces valeurs sont données à titre indicatif : effectuer toujours des tests avant de lancer une production.

CONSEILS

- Enfiler les vêtements dans les jeannettes
- Tendre les vêtements pour éviter les faux plis et les surépaisseurs (boutons, bas de maillots, coutures de manches, cols, autres logos...)
- Fibre nouvelle : procéder à des essais ou nous consulter

www.monblason.com



USAGES

- Transférable : sur, polyester, coton, mélangés.
Ne convient pas aux textiles imperméabilisés (doudounes) ou en nylon.
- Lavage (attendre 24H après transfert) : 40° maximum (laver à l'envers - ne pas utiliser de javel ou autre agent agressif)
- Ne pas repasser directement (vêtement à l'envers)
- Sèche linge et nettoyage à sec : non recommandé

CONTRÔLER TOUJOURS SUR LA MACHINE

- la température
- la pression
- le temps de pose
- le parallélisme des plateaux