

## FLOCK 3D/4D

### MODE D'EMPLOI

Lavage 30°C max



Température ..... **165 °C**



Temps de pose..... **25 secondes**



Pression..... **moyenne (2-3 bars)**

Ces valeurs sont données à titre indicatif : effectuer toujours des tests avant de lancer une production.

### CONSEILS

- Enfiler les vêtements dans les jeannettes
- Tendre les vêtements pour éviter les faux plis et les surépaisseurs (boutons, bas de maillots, coutures de manches, cols, autres logos...)
- Fibre nouvelle : procéder à des essais ou nous consulter



## USAGES

- Transférable : sur, polyester, coton, mélangés.
- Lavage (attendre 24H après transfert) : 30° maximum (laver à l'envers - ne pas utiliser de javel ou autre agent agressif)
- Ne pas repasser directement (vêtement à l'envers)
- Sèche linge et nettoyage à sec : non recommandé

## CONTRÔLER TOUJOURS SUR LA MACHINE

- la température
- la pression
- le temps de pose
- le parallélisme des plateaux