

monblason

Heat transfer solutions / Since 1906

POLYFLOC®

MODE D'EMPLOI

Lavage 60°C max

	Température	160 °C
	Temps de pose.....	20 secondes
	Pression.....	moyenne à forte
	Démoulage.....	tiède

Ces valeurs sont données à titre indicatif : effectuer toujours des tests avant de lancer une production.

CONSEILS

- Enfiler les vêtements dans les jeannettes
- Tendre les vêtements pour éviter les faux plis et les surépaisseurs (boutons, bas de maillots, coutures de manches, cols, autres logos...)
- Fibre nouvelle : procéder à des essais ou nous consulter

www.monblason.com



USAGES

- Transférable : polyester, coton, mélangés.
- Lavage (attendre 24H après transfert) : 60° maximum (laver à l'envers - ne pas utiliser de javel ou autre agent agressif)
- Ne pas repasser directement (vêtement à l'envers)
- Sèche linge et nettoyage à sec : non recommandé

CONTRÔLER TOUJOURS SUR LA MACHINE

- la température
- la pression
- le temps de pose
- le parallélisme des plateaux